


大谷小学校 松沢



橋梁架替え

19

カーブミラー取替

14

15

カーブミラー設置(検討中)

橋梁撤去

12

歩行者用信号機増設

9

H30 再要望あり

24

横断歩道着色による注意喚起

4

歩道設置(対応困難)

13

歩道の設置(対策中)

3

交通量多く横断が危険

17

歩道設置の要望

10

道路に減速マークを追加

6

道路拡幅、歩道設置(対策中)

5

欄干が低く錆びていて危険

21

用水に欄干等なく危険

20

道路拡幅、歩道設置(対策中)

8

16

カーブミラー設置

路面ドットライン施工

22

○ H29・30で解消

○ 対策中及び検討中

○ H30報告の危険箇所