


大谷小学校 荒川



幅が狭く車が通ると歩く場所がない

歩道が無く危険

横断歩道設置要望

下校時交通量が多く危険

区画線補修要望(検討中)

歩道設置希望

防護柵の設置(検討中)

橋の拡幅

カーブミラー設置

歩道が無く、田との高低差が大きい(転落の危険あり)

止まれの表示希望

止まれの表示希望

道路拡幅、歩道改良(検討中)

道路拡幅、歩道改良(検討中)

見通しが悪い

横断歩道設置要望

信号機の設置

拡幅改良・歩道設置(対策中)

○ H29・30で解消

○ 対策中及び検討中

○ H30報告の危険箇所