


令和5年度 小矢部市通学路安全推進会議における要対策箇所地図

| | | |
|-------|-------|--------|
| 石動小学校 | | 1 |
| 大谷小学校 | 松沢地区 |3 |
| | 若林地区 |4 |
| | 荒川地区 |5 |
| | 正得地区 |6 |
| 東部小学校 | | 7 |
| 蟹谷小学校 | | 8 |
| 津沢小学校 | | 10 |

石動小学校



21 全方向一旦停止 ※対応困難

26 見通し悪く横断歩道設置希望

27 路側帯の確保

12 10 道路拡幅、歩道設置

37 道路表示のカラー舗装化

18 歩道設置要望
道路両側の歩道を集約して学校側で広くなる

44 横断歩道のカラー舗装



35 区画線の引き直し

32 防犯カメラの設置

24 安全教育の強化

14・31 ガイドホストの設置、道路拡幅、歩道設置

43 区画線の引き直し

16 白線引き直し

41 路肩改良

28 交通量が多いが、現状通学時でない。



38 側溝蓋掛け路側帯確保

36 横断歩道のカラー舗装化



○ 対策済(昨年度会議以降)

○ 対策中及び検討中


○ R5報告の危険箇所


○ 点検完了
※実施主体が外部
※対応困難
※通学路対象外 など

33 歩道設置要望があるが、片方に歩道がある。現状通学路でない。


40 グレーチングの設置

石動小学校






大谷小学校 若林



大谷小学校 荒川



24 橋幅
※通学路ではない

25 区画線の引き直し

26 横断歩道設置

36 ドットラインの設置



27 安全教育的強化又は通学ルートの変更

11 区画線の引き直し

1 ガードレールの設置

30 区画線の引き直し

8 高輝度区画線の設置(別対策)

35 通学路の強調



37 横断歩道のカラー舗装



34 区画線の引き直し

5 道路拡幅、歩道改良

32 防止柵、蓋等の設置
路側帯の設置

4 道路拡幅、歩道改良



信号機の設置

2・3 拡幅改良・歩道設置

9

33 道路のへこみの修復


○ 対策済(昨年度会議以降)

○ 対策中及び検討中

○ R5報告の危険箇所

○ 点検完了
※実施主体が外部
※対応困難
※通学路対象外 など

大谷小学校 正得



5 橋側は道路拡張実施済

10 安全教育の強化

2 カーブで車が減速しない
※通学路ではないため危険性なし

15 白線の引き直し

4 安全教育の強化
反対側の歩道利用

16 安全教育の強化

11 注意喚起の継続等

6 注意喚起の継続等

13 減速マーク、
ドットラインの設置

17 横断歩道の設置


○ 対策済（昨年度会議以降）

○ 対策中及び検討中

○ R5報告の危険箇所

○ 点検完了
※実施主体が外部
※対応困難
※通学路対象外 など

東部小学校



歩道設置

3

12
注意喚起の継続等

11
注意喚起の継続等

17
防犯カメラの設置

10
歩道バリアフリー化要望(R1一部実施)

6
道路拡幅、歩道設置(道路改良事業中)

9
減速路標示の施工

13
白線の引き直し

20
交通安全指導等ソフト対策

16
押しボタン式信号機等の設置

18
注意看板の設置等

19
用水蓋取替

- 対策済(昨年度会議以降)
- 対策中及び検討中
- R5報告の危険箇所
- 点検完了
※実施主体が外部
※対応困難
※通学路対象外 など

蟹谷小学校1

8 注意喚起看板の設置

23 横断歩道の引き直し



24 横断歩道の設置

12 ドットラインの設置



27 カーブミラーの設置



19

歩行者用信号機の増設
※信号柱設置場所がない
※現状通学路ではない。

21 白線の引き直し

○ 対策済(昨年度会議以降)

○ 対策中及び検討中


○ R5報告の危険箇所

○ 点検完了
※実施主体が外部
※対応困難
※通学路対象外 など

歩道の設置要望(対策中)

15

蟹谷小学校2



9 道路拡幅、歩道設置

13 注意喚起の継続等

14 注意喚起の継続等

25 横断歩道の設置

26 横断歩道の設置

28 ストップマークの設置、横断用旗の設置

11 片側に路肩あり。
カラー舗装による歩行者誘導は危険。

20 バス停降場所の変更


○ 対策済(昨年度会議以降)

○ 対策中及び検討中

○ R5報告の危険箇所

○ 点検完了
※実施主体が外部
※対応困難
※通学路対象外 など

津沢小学校



○ 対策済 (昨年度会議以降)

○ 対策中及び検討中

○ R5報告の危険箇所

○ 点検完了
 ※実施主体が外部
 ※対応困難
 ※通学路対象外 など

津沢小学校(下後亟付近)

