

令和6年度 通学路危険・要望箇所地図

石動小学校		1
大谷小学校	松沢地区	3
	若林地区	4
	荒川地区	5
	正得地区	6
東部小学校		7
蟹谷小学校		8
津沢小学校		10

石動小学校

21 区画線の引き直し

26 横断歩道設置

37 区画線対応

27 路側帯の確保

18 歩道設置

44 区画線対応

35 区画線の引き直し

32 防犯カメラの設置

24 安全教育的強化

45 区画線の引き直し

42 側溝の蓋掛け

41 路肩改良

43 区画線対応

38 側溝蓋掛け路側帯確保

16 区画線の引き直し

○ 対策済(昨年度会議以降)

○ 対策中及び検討中

○ R5報告の危険箇所

○ 点検完了
※実施主体が外部
※対応困難
※通学路対象外 など

40

安全教育的強化
※用水路対策は町内会から土地改良区へ要望

石動小学校




39

防護柵の改修



○ 対策済 (昨年度会議以降)

大谷小学校 松沢



大谷小学校 若林

19 レーダー取り締まりの強化

12

冬季間、落雪ありとの情報あり

17

横断歩道の設置

9

横断歩道設置

5

横断歩道設置(調査中)
(公安委員会の管轄)

5

15

横断歩道設置

18

止まれ標識設置

○ 対策済(昨年度会議以降)


○ 対策中及び検討中

○ 点検完了
※実施主体が外部
※対応困難
※通学路対象外 など


大谷小学校 荒川



25 区画線の引き直し



26 横断歩道設置



36 ドットラインの設置



11 区画線の引き直し



30 区画線の引き直し



35 区画線の引き直し




1 ガードレールの設置



8 高輝度区画線の設置



34 区画線の引き直し



5 道路拡幅、歩道改良



32 防止柵、蓋等の設置
路側帯の設置



38 安全教育の強化及び通学ルートの変更



9 危険箇所の監視



2・3 拡幅改良・歩道設置

○ 対策済(昨年度会議以降)

○ 対策中及び検討中

○ R 6 報告の危険箇所

○ 点検完了
※実施主体が外部
※対応困難
※通学路対象外 など

大谷小学校 正得

安全教育の強化

10

4

安全教育の強化
反対側の歩道利用

17

横断歩道の設置

15

区画線の引き直し

13

区画線の引き直し

○ 対策済（昨年度会議以降）

○ 対策中及び検討中

東部小学校

22

速度制限標識、ストップマークの再設置



17

防犯カメラの設置

6

道路拡幅、歩道設置(道路改良事業中)

10

歩道内段差解消

16

押しボタン式信号機等の設置

19

用水蓋取替

21

速度制限標識



○ 対策済(昨年度会議以降)

○ 対策中及び検討中

○ R6報告の危険箇所

蟹谷小学校1

24

横断歩道の設置

27

カーブミラーの設置

21

白線の引き直し

○ 対策済(昨年度会議以降)


○ 対策中及び検討中

○ R6報告の危険箇所


歩道の設置

15

蟹谷小学校2



津沢小学校



○ 対策済（昨年度会議以降）

○ 対策中及び検討中

○ R6報告の危険箇所

津沢小学校(下後亟付近)

+

