


令和7年度 通学路危険・要望箇所地図

石動小学校	1
大谷小学校	松沢地区 3
	若林地区 4
	荒川地区 5
	正得地区 6
東部小学校	7
蟹谷小学校	10
津沢小学校	12

石動小学校1



石動小学校2

46 (A地点)ガードレールの修繕・支障木の撤去

○ R7報告の危険箇所



47(B地点)ミラーの再設置



大谷小学校 松沢

25 区画線の引き直し

13 区画線引き直し

28 ストップマークの設置

23

安全教育の強化

17 交通量多く横断が危険

5 道路拡幅、歩道設置

21 欄干が低く鋲びっていて危険

20 用水に欄干等なく危険

8 道路拡幅、歩道設置


27 横断歩道引き直し

26 歩行者信号設置


○ 対策済

○ 対策中及び検討中


大谷小学校 若林




大谷小学校 荒川




大谷小学校 正得



東部小学校1





東部小学校3


51

○ R7 報告の危険箇所


通学路の看板設置
速度制限の標識設置



蟹谷小学校1



蟹谷小学校2



津沢小学校1



津沢小学校 2 (下後亟付近)

