

## 小矢部市公式LINE道路通報システム 対応状況 令和5年度 受付

番号	通報日時		住所	現地状況	都市建設課の対応状況	詳細
1	4月2日	17時15分	砂子谷	市道藤森杉谷内線で側溝が破損	現地確認済	補修完了
2	4月2日	17時43分	埴生	市道旧埴生学校裏線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
3	4月2日	17時50分	埴生	市道埴生大池線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
4	4月15日	10時52分	砂子谷	市道藤森杉谷内線で舗装が破損	現地確認済	経過観察
5	4月18日	0時26分	津沢	市道津沢小学校線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
6	4月24日	15時26分	田川	田川地内土砂堆積	現地確認済	補修完了
7	4月29日	8時10分	戸久	市道平桜戸久線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
8	4月29日	10時40分	戸久	市道杉谷内旧道線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
9	5月12日	18時44分	野端	市道山手学校路線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
10	5月13日	10時27分	埴生	第2千歩島線でポールが破損	現地確認済	補修完了
11	5月13日	10時25分	埴生	市道 第二千歩島線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
12	5月13日	10時30分	埴生	埴生地内スノーポール折損	現地確認済	補修完了
13	5月14日	8時50分	埴生	源平ライン公衆トイレドア故障	現地確認済	補修完了
14	5月21日	8時30分	野端	市道山手学校路線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
15	5月25日	19時25分	清沢	下町清水線でカーブミラーが傾いている	現地確認済	補修完了
16	5月25日	19時26分	清沢	清沢地内カーブミラー傾き	現地確認済	補修完了
17	5月27日	15時30分	名畑	北一平田洪江線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
18	5月27日	15時30分	名畑	市道北一平田洪江線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
19	5月28日	15時00分	埴生	第2千歩島線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
20	5月28日	14時57分	埴生	市道 第二千歩島線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
21	6月3日	8時10分	西町	西町地内斜面地すべり	現地確認済	—
22	6月3日	13時10分	石動町	駅前広場街路樹植栽	現地確認済	補修完了
23	6月6日	7時14分	城山町	城山公園遊具まわり草刈り	現地確認済	補修完了
24	6月11日	17時17分	矢水町	市道平田下中線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
25	6月14日	6時52分	平桜	小矢部2のボックス照明の不点灯	現地確認済	補修完了
26	6月14日	10時32分	埴生	舗装の陥没	現地確認済	補修完了
27	6月14日	16時23分	道林寺	県道にて舗装の陥没	担当課に連絡済み	管理者に連絡済み
28	6月14日	10時30分	埴生	埴生地内私道にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
29	6月14日	6時52分	平桜	平桜地内北陸自動車道BOX灯不点灯	現地確認済	補修完了
30	6月16日	13時37分	名畑	国道部マンホールの段差・振動	担当課に連絡済み	管理者に連絡済み
31	6月17日	9時06分	道林寺	市道松永矢水町線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
32	6月19日	7時04分	野端	市道山手学校路線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
33	6月19日	6時53分	西町	西町地内私道にて舗装の陥没	現地確認済	—
34	6月23日	9時00分	綾子	市道第二千歩島線にて舗装の陥没	現地確認済	経過観察
35	7月3日	12時30分	小森谷	市道平桜小森谷線の橋梁上にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
36	7月3日	10時00分	上野本	市道上野高等学校線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
37	7月3日	12時18分	小森谷	市道橋にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
38	7月4日	16時15分	矢水町	市道浅地焼却場線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
39	7月4日	16時15分	矢水町	市道浅地焼却場線にて舗装の陥没	現地確認済	経過観察
40	7月13日	10時20分	城山町	市道城山西福町線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
41	7月13日	6時00分	杉谷内	杉谷内地内大雨土砂災害	現地確認済	—
42	7月13日	5時47分	杉谷内	杉谷内地内大雨土砂災害	現地確認済	—
43	7月13日	7時00分	西町	西町地内斜面地すべり	現地確認済	—
44	7月13日	7時15分	西町	石動高校付近地すべり	現地確認済	—
45	7月13日	9時20分	観音町	観音町地内大雨災害による土砂崩れ	現地確認済	—
46	7月13日	9時30分	観音町	観音町地内大雨災害による道路遮断	現地確認済	—
47	7月13日	9時40分	城山町	城山町地内大雨災害による土砂崩れ	現地確認済	—

小矢部市公式LINE道路通報システム 対応状況 令和5年度 受付

番号	通報日時		住所	現地状況	都市建設課の対応状況	詳細
48	7月13日	9時45分	城山町	城山町地内大雨災害による土砂崩れ	現地確認済	—
49	7月13日	10時00分	城山町	城山町地内大雨災害による土砂崩れ	現地確認済	—
50	7月13日	10時15分	城山町	城山町地内大雨災害による土砂崩れ	現地確認済	—
51	7月23日	10時00分	新西	国道471号線 バス停付近の舗装破損	管理者に連絡済み	管理者に連絡済み
52	7月23日	10時00分	上野本	市道上野高等学校線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
53	7月26日	13時55分	中央町	市道駅前今町線にて舗装の陥没	現地確認済	補修完了
54	8月18日	7時50分	平桜	市道北一平桜線にて法面の崩落	現地確認済	補修完了
55	8月28日	15時00分	大辻	南砺市道にて舗装の陥没	担当課に連絡済み	管理者に連絡済み
56	10月3日	18時00分	矢水町	市道 浅地焼却場線にて舗装の陥没	現地確認済	補修予定
57	10月24日	15時10分	平桜	運動公園入口小原橋で舗装の陥没	現地確認済	補修完了
58	10月30日	14時30分	新西	市道西川原新西線で除雪ポールが欠損	現地確認済	補修完了
59	11月17日	9時20分	平桜	市道 末友平桜線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
60	11月26日	7時30分	城山町	市道 城山町石中線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
61	12月17日	10時15分	棚田	市道北一平田洪江線でカーブミラー破損	現地確認済	補修完了
62	12月28日	8時00分	城山町	市道 観音町城山公園線に倒木	現地確認済	撤去依頼中
63	1月16日	12時50分	松沢	市道 鷺島水島線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
64	1月18日	7時50分	東福町	市道 東福町水牧線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
65	1月30日	9時50分	平桜	市道 平桜山手線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
66	2月13日	17時32分	平桜	市道 平桜末友線で舗装が破損	現地確認済	依頼中
67	2月19日	22時37分	矢水町	市道 松永矢水町線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
68					—	—
69					—	—
70					—	—