

## 小矢部市公式LINE道路通報システム 対応状況 令和7年度 受付

番号	通報日時		住所	現地状況	都市建設課の対応状況	詳細
1	4月2日	7時11分	城山町	市道観音町城山公園線で倒木	現地確認済	補修完了
2	4月5日	9時24分	綾子	防犯灯が不点灯	現地確認済	補修完了
3	4月12日	17時24分	後谷	複数の修繕要望	現地確認済	補修完了
4	4月19日	9時59分	本町	県道小矢部福光線でマンホールがすり減ってし	現地確認済	管理者に連絡済み
5	5月27日	17時31分	平田	水道管から漏水	現地確認済	補修完了
6	6月12日	6時48分	観音町	市道城山町石中線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
7	6月12日	7時15分	中央町	市道本町上野田地線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
8	6月16日	17時04分	綾子	市道植生綾子中央本線で道路が陥没	現地確認済	補修完了
9	7月24日	7時10分	西町	市道本町上野田地線で道路が陥没	現地確認済	補修完了
10	7月25日	8時14分	平田	市道北一平田洪江線で道路が陥没	現地確認済	別工事で施工
11	8月7日	16時00分	杉谷内	市道名畑杉谷内線で法面が崩壊	現地確認済	補修完了
12	8月8日	17時00分	杉谷内	宅地の法面が崩壊	現地確認済	所管課へ連絡済み
13	8月8日	18時00分	杉谷内	田の法面が崩壊	現地確認済	所管課へ連絡済み
14	8月8日	18時00分	杉谷内	田の法面が崩壊	現地確認済	所管課へ連絡済み
15	8月10日	9時17分	観音町	市道上り屋敷1号線で道路が陥没	現地確認済	補修完了
16	8月20日	7時12分	西町	市道池ノ谷3号線で舗装に段差がある	現地確認済	補修完了
17	8月27日	18時30分	西町	市道町端馬場線で道路が陥没	現地確認済	補修完了
18	8月30日	7時07分	城山町	城山公園で草が繁殖	現地確認済	所管課へ連絡済み
19	8月30日	7時46分	西町	市道本町上野田地線で道路が陥没	現地確認済	補修完了
20	9月21日	8時24分	杉谷内	田の法面が崩壊	現地確認済	所管課へ連絡済み
21	9月21日	8時45分	杉谷内	田の法面が崩壊	現地確認済	所管課へ連絡済み
22	9月21日	10時00分	杉谷内	用水路が破損	現地確認済	所管課へ連絡済み
23	9月21日	11時31分	新富町	市道本町新橋線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
24	9月24日	15時30分	杉谷内	用水路が破損	現地確認済	所管課へ連絡済み
25	9月28日	15時09分	杉谷内	田の法面が崩壊	現地確認済	所管課へ連絡済み
26	10月5日	7時06分	西町	市道本町上野田地線で舗装が下がっている	現地確認済	補修完了
27	11月3日	6時30分	平桜	小矢部運動公園内で倒木	現地確認済	所管課へ連絡済み
28	11月12日	10時11分	観音町	市道町端馬場線で舗装が陥没	現地確認済	補修完了
29	11月12日	10時23分	石動町	防犯灯が明るさが不足している	現地確認済	補修完了
30	11月30日	8時52分	杉谷内	用水路の法面が破損	現地確認済	管理者に連絡済み
31	1月19日	19時00分	綾子	防犯灯が不点灯	現地確認済	補修完了
32	1月25日	10時23分	西町	防犯灯が破損	現地確認済	補修完了
33	1月27日	9時44分	石動町	石動駅のインターロッキングが破損	現地確認済	経過観察
34	1月31日	7時10分	西町	防犯灯に竹の枝がかかっている	現地確認済	補修完了
35	2月3日	7時33分	西町	防犯灯に竹の枝がかかっている	現地確認済	補修完了
36	2月7日	11時40分	西町	防犯灯が破損	現地確認済	補修完了
37	2月21日	17時03分	道林寺	市道松永水町線で舗装が破損	現地確認済	補修完了
38	2月28日	11時15分	西町	防犯灯が不点灯	現地確認済	補修予定
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						